## 新宮山彦ぐる―ぷ第1931 回

## 楊子ノ宿先の奥駈道歩行危険箇所(トラバース道)の整備(迂回

路

に歩けます。

記

青木)

◇参加者;青木宏充。 ◇実施日 ;平成29年 05月20日(土) ~21日(日

1名。

良県の担当者から楊子ノ宿付近に歩行に危険を感じる第一先般、十津川村教育委員会(杉本氏)から事務局・沖﨑 るので処置すべきとの連絡があり、教育委員会としては判らない ぷ関係者に連絡された。 来れば対処して欲しいような口ぶりであったことが、当ぐる その箇所が何処かどんな状況なのか」問い合わせがあった。 宿付近に歩行に危険を感じる箇所があ 氏氏に

ら奥駈道の付け変えのために行ってきた。 の所)の崩落箇所の調査及び一人で迂回路ができるようだった この度、危険箇所は、楊子ノ宿小屋先(小屋から北に30mぐら

ない。 ている。 崩落は、 雨風が強いと怖さも倍増であろうかと(危険度も倍増)思われ 足の置場が20㎝ぐらいで、しかも僅かだが谷側に傾斜しばは、あまり進んでいないようだが、途中の2mがかなり危 軽荷なら行けるが、重いザックではかなり怖 まして

があ ノコギリとミニツルハシで整備。 高捲きが可能かどうか上に行ってみる。 ブリとミニツルハシで整備。北側からの上りは緩斜面だが、崩落箇所の10mぐらい上に、迂回路ができそうだ。 僅かではあるが踏み跡

状になりそうだ。 足元も黒土なので多くの人が通過すれば、 足場もしっかり階段

目印にもなるので虎ロー

プを設置。

と南の2か所に標識を設置(【この先 あえて通行止めにはしなかった。 途中に黄色のテーピングもして、崩落箇所の手前の縦走路の北 崩落】という言葉にした、

高捲く迂回路は、 時間的には5分ぐらい余計にかかるが 安全









以上迂回路と標示

動 画

崩落1.mp4

迂回路1.mp4