

新宮山彦ぐるーぷ第2362回

行仙宿、ソーラパネルの接続など

◇実施日 4月24日(木) 晴

◇参加者 梶野照雄 1名

4月9日にソーラパネル2枚を荷揚げ、12日に杵材を運び、19日に杵を組み立ててパネルを取り付けた。そして今日、パネルをコントローラーに接続した。

来る途中で上北山村役場に立ち寄り、本を一冊買って登山口に着いたのが12時少し前。物入の上に新しいバッテリーが置いてあった。電源開発が持ってきてくれたようだ。パネルの脚や工具などを積んで登る。



バッテリーが置いてあった



工具等運ぶ



外気温は20℃

行仙宿小屋に着き、お湯が沸く間にストーブに火を入れてみた。煙が室内に広がってくる。外に出て煙突の先端を確認すると、全く煙が見えない。まだ詰まっているらしい。再度、煙突掃除の必要がある。



煙が室内に充滿



パネルに脚を付ける



接続完了

朝食を終え、午後1時から作業開始。パネルに脚を付けて傾斜を確保。コードを伸ばしてコントローラーに接続した。管理棟前に置いたパネルと小屋の間は上空を通すつもりだったが、距離が長くなり、コードの長さが足りないようなので、とりあえず地表を這わせた。今回使ったのは屋内用のコードなので、屋外用のケーブルに交換する予定だ。小屋でコントローラーの状態を確認。電圧は14.6ボルト、充電電流は2.4アンペアと表示されていた。

工具を片付け、コジマハウスに向かう。工具を置いてパイプのロッキングチェアを小屋まで運んだ。ロッキングチェアをかまどの前に降ろし、戸締りを確認して下山した。

登山口で、水場のホースに付いているコックを外し、少し太いホースをジョイントにして繋ぎ直した。これで狭いところは無くなったので、水が出なくなることは無いと思う。
(記：梶野)



本日の参加者

下山した

ホースを繋ぎ直す

行動タイム

11:45 補給路登山口 11:53→12:26 行仙宿 16:20→16:48 補給路登山口